Jeu de charbon avec porte-balais Hilti SFC-22 réf 2042538

Référence: CHSFC22

Voir la fiche produit sur le site









DESCRIPTION

Un jeu de charbon livré avec son porte-balais, pièce d'origine Hilti, pour redonner du souffle à une visseuse SFC-22 dont les charbons sont arrivés en fin de vie.

Référence Hilti	2042538
Référence Vigier	CHSFC22
Origine	Pièce d'origine constructeur Hilti
Type de pièce	Jeu de charbon avec porte-balais pour visseuse
Compatibilité	Visseuses Hilti SFC-22 et SFC22a 01

Comment vérifier que ce jeu de charbon Hilti convient à votre visseuse SFC-22

Ce jeu de charbon avec porte-balais est une **pièce d'origine constructeur Hilti, référence 2042538**. Chez Vigier, la même pièce porte la référence CHSFC22. Ces deux codes désignent donc le même article : vous pouvez chercher l'un ou l'autre sur le site, dans un catalogue Hilti ou auprès d'un revendeur.

Il se monte sur les visseuses Hilti SFC-22 et SFC22a 01. Pour confirmer, relevez la désignation inscrite sur la plaque signalétique de votre machine et comparez-la à ces deux modèles. Cette fiche ne publie pas de liste étendue de modèles : si votre désignation est légèrement différente ou si vous avez le moindre doute, contactez-nous en indiquant le modèle exact de votre visseuse, nous vous confirmerons la compatibilité avant la commande.

Le jeu comprend les charbons avec leur support (porte-balais) : vous remplacez l'ensemble en une seule fois plutôt que de chercher chaque élément séparément.

Changer les charbons d'une visseuse Hilti plutôt que racheter la machine

Les charbons assurent le passage du courant vers le rotor du moteur. Ils frottent à chaque utilisation et s'usent naturellement. Quand ils arrivent en bout de course, la visseuse perd de la puissance, démarre mal, produit des étincelles inhabituelles ou s'arrête par intermittence.

Remplacer cette pièce d'usure permet de garder votre visseuse et de prolonger sa durée de vie, au lieu de mettre au rebut un outil dont le reste est encore en bon état. C'est aussi un geste plus respectueux de l'environnement qu'un remplacement complet de la machine.

Opter pour la pièce d'origine Hilti 2042538 vous assure de retrouver les dimensions et le fonctionnement prévus par le constructeur pour ce moteur, sans adaptation ni approximation.

Entretien et durabilité

Débranchez ou retirez la batterie de la visseuse avant toute intervention. Dépoussiérez régulièrement les aérations du moteur avec de l'air sec ou un pinceau, sans eau ni solvant, pour limiter l'encrassement autour des charbons. Contrôlez leur usure à intervalles réguliers selon l'intensité d'utilisation : changer le jeu à temps protège le moteur et prolonge la vie de l'outil.

FICHE TECHNIQUE

Marque	HILTI
EAN13	7613023782100
Poids (kg) :	0.02

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/charbons-moteur/2472-chsfc-jeu-de-charbon-avec-porte-balai-visseuse-hilti-sfc-hilti-chsfc22.html