Jeu de charbon moteur perforateur Hilti TE40 TE50 366126

Référence: 366126

Voir la fiche produit sur le site





DESCRIPTION

Deux charbons moteur d'origine Hilti, vendus par paire, pour remettre en état un perforateur TE 40 ou l'un des modèles de la même famille.

Références remplacées	Hilti 366126 / 330956 / 366124
Type de pièce	Jeu de charbons moteur, pièce d'origine Hilti
Quantité	2 charbons, vendus par paire
Compatibilité	14 modèles Hilti : TE 40, TE 40-AVR, TE 46-TPS2, TE 50, TE 50-02, TE 50-ATC, TE 50-AVR, TE 60-02, TE 60-03, TE 60-04, TE 60-ATC/AVR, TE 70-ATC/AVR, TE 70-AVR, TE 80-ATC/AVR

Comment vérifier que ce jeu de charbons convient à votre perforateur Hilti

Ce jeu porte la référence Hilti 366126. Il remplace également les anciennes références 330956 et 366124 : si l'une d'elles figure sur votre charbon usé ou sur votre schéma de pièces, cette paire est celle à commander. Il s'agit d'une **pièce d'origine Hilti**, livrée par paire.

Les 14 modèles du tableau couvrent les séries TE 40, TE 50, TE 60, TE 70 et TE 80. Cette liste n'est pas exhaustive : avant de commander, contrôlez que votre perforateur y apparaît, ou que la référence relevée sur votre ancien charbon correspond à l'une des trois indiquées.

Le nom exact de l'appareil se lit sur sa plaque signalétique, par exemple TE 40, TE 50 ou TE 60-ATC/AVR. Si votre modèle ne figure pas dans la liste ou si vous hésitez entre deux références, contactez-nous en indiquant ce que vous avez relevé : nous vérifierons la compatibilité avec vous avant l'expédition.

Quand changer les charbons d'un perforateur et comment prolonger sa durée de vie

Les charbons assurent le passage du courant vers le collecteur du moteur. Ils frottent à chaque utilisation et s'usent naturellement. Une perte de puissance, un démarrage irrégulier ou des étincelles visibles par les aérations signalent souvent qu'ils arrivent en fin de course.

Remplacer les deux charbons en même temps permet au moteur de retrouver un fonctionnement régulier. Cette intervention sur une pièce d'usure évite de mettre au rebut un perforateur dont le moteur est encore sain : c'est une réparation durable, qui prolonge la vie de votre outil et limite les déchets.

> Entretien et durabilité
> Débranchez toujours le perforateur avant d'intervenir sur le moteur. Au moment du remplacement, dépoussiérez le logement des charbons avec un pinceau sec et vérifiez l'état du collecteur. Évitez l'eau et les solvants sur les pièces du moteur. Contrôlez régulièrement l'usure des charbons : des charbons changés à temps protègent le collecteur et allongent la durée de vie du moteur.

FICHE TECHNIQUE

Marque	HILTI
EAN13	3663216044526

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/charbons-moteur/5105--jeu-de-charbon-moteur-perforateur-hilti-te-hilti.html