Cuve partie inférieur lave linge Brandt Malice Vedette

Référence: WT6104900

Voir la fiche produit sur le site



DESCRIPTION

Cuve inférieure de lave-linge repérée WT6104900 ou 52X0190 : une seule pièce sous deux références, que nous parvenons encore à fournir alors que le fabricant ne la vend plus.

Références	WT6104900 / 52X0190 (même pièce)
Type de pièce	Cuve, partie inférieure, pour lave-linge
Marques	Brandt, Malice, Vedette (Groupe Brandt)
Compatibilité	De nombreux modèles, à contrôler avec l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil »
Disponibilité	Non vendue par le fabricant, encore proposée par nos soins

Cuve WT6104900 ou 52X0190 : comment vérifier qu'elle convient

Les références WT6104900 et 52X0190 désignent la même cuve inférieure : **seule la référence a changé au fil du temps**. Selon l'âge de votre notice ou de votre facture, vous trouverez l'une ou l'autre, et cette fiche convient dans les deux cas. Elle s'adresse aux lave-linge du Groupe Brandt vendus sous les marques Brandt, Malice et Vedette.

Le Groupe Brandt n'existe plus et indique « Pièce non vendue » pour la WT6104900. Nous parvenons malgré tout à nous la procurer, sans garantie dans la durée : consultez la disponibilité affichée sur la fiche avant de commander.

Relevez la référence commerciale de votre machine sur sa plaque signalétique, puis saisissez-la dans l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » de cette fiche. **Si votre modèle n'apparaît pas, contactez-nous avant de commander.** Cette cuve ne convient pas si le défaut concerne une autre pièce de la cuve ou du tambour.

Cuve de lave-linge percée : réparer la machine plutôt que la changer

Une cuve se dégrade en général sous une contrainte extérieure : pièce de monnaie ou objet coincé, linge bloqué, blocages de transport non retirés, choc lors d'un déménagement. Une fuite persistante en bas de la machine doit alerter.

Le fabricant indique qu'un simple trou peut parfois se reboucher avec une résine synthétique. Quand la cuve est trop abîmée, changer la seule partie inférieure conserve un lave-linge dont le reste fonctionne et prolonge la vie d'un appareil au lieu d'en jeter un entier.

Le remplacement demande de démonter la machine : il convient à un bricoleur rigoureux et méthodique, sinon confiez-le à un technicien.

> Entretien et durabilité
> Videz les poches avant chaque lavage, ne surchargez pas le tambour et retirez les blocages de transport à l'installation. Un coup d'œil régulier au bas de la machine permet de repérer une fuite avant qu'elle ne s'aggrave.

FICHE TECHNIQUE

Marque	BRANDT
EAN13	3663216040665

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/cuve/4455-wt-cuve-partie-inferieure-lave-linge-malice-brandt-vedette-groupe-brandt.html