
Résistance A2 seche Linge ARISTON INDESIT 2300W C00277072

Référence: C00277072



DESCRIPTION

Une résistance de 2300W au format A2, équivalente aux références C00277072 et C00280489, pour redonner toute sa chaleur de séchage à votre sèche-linge Hotpoint Ariston Indesit.

Références équivalentes	C00277072 / C00280489
Puissance	2300W
Type de pièce	Résistance A2 de sèche-linge (générique)
Marques d'appareils	Hotpoint Ariston, Indesit
Compatibilité	À vérifier avec l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » de la fiche

Comment vérifier que la résistance C00277072 ou C00280489 convient à votre sèche-linge

Cette résistance est une pièce générique : ce n'est pas la pièce d'origine du fabricant, mais une résistance équivalente aux références C00277072 et C00280489, conçue pour les sèche-linge des marques Hotpoint Ariston et Indesit. Si l'une de ces deux références figure sur votre ancienne résistance ou dans votre notice, vous êtes sur la bonne pièce. Elle délivre une puissance de 2300W, une valeur à comparer avec celle de votre résistance actuelle avant de commander.

Pour confirmer la compatibilité, relevez la référence complète de votre sèche-linge sur sa plaque signalétique, puis saisissez-la dans l'outil **Vérifier la compatibilité de votre appareil** présent sur cette fiche. **Si votre modèle n'apparaît pas dans l'outil, contactez-nous avant de passer commande** : nous vérifierons ensemble que la pièce correspond.

Sèche-linge qui ne chauffe plus : changer la résistance plutôt que l'appareil

La résistance chauffe l'air envoyé dans le tambour : sans elle, le linge ne sèche pas. Un linge encore humide en fin de cycle, un séchage nettement plus long qu'avant ou un air tiède alors que le tambour tourne sont des signes courants d'une résistance usée. Un filtre à peluches encrassé donne parfois les mêmes symptômes : contrôlez-le d'abord.

Avant toute intervention, débranchez le sèche-linge. Le remplacement de la résistance est une réparation que beaucoup de particuliers réalisent eux-mêmes, avec les outils de base et un peu de méthode.

Changer cette seule pièce permet de garder un sèche-linge dont le moteur, le tambour et la carte fonctionnent encore. C'est une réparation qui prolonge la durée de vie de l'appareil et évite de jeter un équipement en état de marche.

Entretien et durabilité

Videz le filtre à peluches après chaque cycle : un air qui circule librement évite à la résistance de surchauffer et allonge sa durée de vie. Ne nettoyez jamais la résistance avec de l'eau ni un produit liquide, et attendez qu'elle soit froide avant toute manipulation. Un dépoussiérage régulier des abords du tambour limite l'accumulation de peluches.

FICHE TECHNIQUE

Marque	HOTPOINT - ARISTON
EAN13	3663216027215