VENTILATEUR CHALEUR TOURNANTE FOUR LACANCHE R2K150

Référence: 6539815





DESCRIPTION

Un ventilateur de four à chaleur tournante d'origine Lacanche, livré complet avec son hélice de 150 mm de diamètre.

Référence	6539815
Référence technique	R2K150
Marque	Lacanche (pièce d'origine, neuve)
Type de pièce	Ventilateur de four à chaleur tournante (air pulsé)
Livré avec	Hélice de 150 mm de diamètre
Fixation	Montage 3 points (3 fixations)
Caractéristiques électriques	230 V, 32 W
Modèles concernés	44FR110, 44FRI08, 44RI… (à vérifier selon l'année de fabrication)
Compatibilité	Liste déroulante des modèles sous la description

Comment vérifier que ce ventilateur convient à votre four Lacanche

Le ventilateur 6539815 se monte sur les fours Lacanche 44FR110, 44FRI08 et 44RI…, mais le modèle monté peut varier selon l'année de fabrication de l'appareil. La référence technique du ventilateur est R2K150.

Pour confirmer la compatibilité, utilisez la liste déroulante placée sous la description : tapez la référence de votre four, indiquée sur la plaque signalétique, ou son modèle. Vérifiez avant de commander.

Quand remplacer le ventilateur d'un four à chaleur tournante Lacanche

Le ventilateur brasse l'air chaud dans le four pour répartir la chaleur. Lorsqu'il est défaillant, la cuisson peut devenir moins homogène. Remplacer le ventilateur par une pièce d'origine plutôt que de changer le four prolonge la durée de vie de l'appareil, ce qui est aussi un choix plus respectueux de l'environnement.

Entretien et durabilité

Pour préserver le ventilateur et le four, nettoyez régulièrement l'intérieur du four en suivant les recommandations de la notice de l'appareil. Une pièce d'origine assure un fonctionnement conforme à celui du ventilateur remplacé.

FICHE TECHNIQUE

Marque	LACANCHE
EAN13	3663216020803