Joint de hublot lave linge Fagor Brandt Vedette AS0022698

Référence: AS0022698

Voir la fiche produit sur le site



DESCRIPTION

Ce joint de hublot AS0022698 est une pièce de remplacement qui rétablit l'étanchéité entre la porte et le tambour de votre lave-linge Fagor, Brandt ou Vedette.

Référence principale	AS0022698
Autres références associées	96X2299 / L21B000C0 / AS0022698C / L21B016C3
Type de pièce	Joint de hublot (manchette de porte) de lave-linge, pièce de remplacement
Marques d'appareils	Fagor, Brandt, Vedette
Compatibilité	À vérifier par modèle avec l'outil de compatibilité de la fiche

Comment vérifier que ce joint de hublot convient à votre lave-linge

Cette fiche concerne le joint de hublot de référence AS0022698. Elle regroupe plusieurs références que l'on rencontre selon les catalogues et les anciennes notices : 96X2299, L21B000C0, AS0022698C et L21B016C3. Elles servent de repères pour retrouver la bonne pièce : si l'une d'elles figure sur votre ancien joint ou dans la documentation de votre machine, vous êtes sur la bonne fiche.

Pour être certain de votre choix, relevez la référence commerciale de votre lave-linge sur sa plaque signalétique, puis saisissez-la

dans l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » placé sur cette page.**Cette vérification prend quelques secondes et évite un retour de commande.** Si votre appareil n'apparaît pas dans la liste, contactez-nous avant de commander : nous contrôlons la compatibilité avec vous.

Remplacer un joint de hublot qui fuit sans changer de lave-linge

Le joint de hublot est la pièce en caoutchouc qui ferme l'espace entre la porte et la cuve. Il est en contact permanent avec l'eau chaude, la lessive et le linge, et finit par se fendiller, se déchirer ou se couvrir de moisissures. Des traces d'eau devant la machine, une humidité au bas de la porte, une odeur tenace ou une déchirure visible sont les signes qu'il faut le changer.

Un joint usé ne justifie pas de remplacer tout le lave-linge : le moteur, le tambour et l'électronique continuent de fonctionner normalement. Remplacer cette seule pièce prolonge la vie de l'appareil et évite de jeter une machine en bon état. L'opération consiste à déposer le cerclage qui maintient le joint, à retirer l'ancien, puis à mettre le nouveau en place en respectant la position de l'ancien.

Entretien et durabilité

Essuyez le joint avec un chiffon sec après le dernier cycle et laissez la porte entrouverte pour que l'humidité s'évacue. Nettoyez-le de temps en temps à l'eau tiède savonneuse, en passant dans les plis où l'eau stagne. Évitez l'eau de Javel pure, les solvants et les objets tranchants, qui abîment le caoutchouc. Videz les poches avant le lavage : pièces de monnaie et agrafes peuvent entailler le joint.

FICHE TECHNIQUE

Marque	BRANDT
EAN13	3251430870207

Fiche produit en ligne :
https://www.vigier-web.fr/joint-de-hublot/4676-joint-de-hublot-lave-linge-fagor-brandt-vedette-as0022698-l21b000c0-as0022698c-l21b016c3.html