# Bac à légumes pour réfrigérateur Liebherr 9290036

**Référence:** 9290036

Voir la fiche produit sur le site







## DESCRIPTION

Votre bac à légumes est fissuré, cassé ou ne coulisse plus ? Ce bac de remplacement d'origine Liebherr se réinstalle directement dans votre réfrigérateur, sans modification, pour retrouver un rangement parfait de vos fruits et légumes.

**? Attention — de nombreux modèles Liebherr existent.**

Vérifiez la compatibilité dans l'onglet ci-dessous avant de commander, ou **contactez-nous** en cas de doute. Ce bac existe en version droite et en version gauche.

### RÉFÉRENCES CONNUES

9290036 929003600 929003601

### INFORMATIONS

? Pièce d'origine Liebherr

? Bac droit **ou** gauche

? Installation sans outil

### DIMENSIONS

| LONGUEUR | PROFONDEUR | HAUTEUR |
|---|---|---|
| **25,7** | **30,4** | **18** |
| cm | cm | cm |

**Pourquoi choisir la pièce d'origine ?**

Un bac fissuré ou cassé n'est pas une raison de remplacer votre réfrigérateur. Cette pièce se change en quelques minutes, sans outil, et prolonge la durée de vie de votre appareil. En choisissant la pièce d'origine Liebherr, vous garantissez un ajustement parfait et une longévité optimale.

## FICHE TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Marque** | LIEBHERR |
| **EAN13** | 3663216003943 |

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/bac-a-legumes/1148-bac-a-legumes-refrigerateur-liebherr-9290036-vigier-electromenager.html