
Paroi de séparation partie haute réfrigérateur Liebherr

Référence: 742120000

Voir la fiche produit sur le site





DESCRIPTION

Vous recherchez une paroi partie haute pour réfrigérateur Liebherr ? La référence 74212000 correspond à une pièce détachée destinée au remplacement de la paroi supérieure de certains appareils frigorifiques Liebherr.

Cette pièce peut être nécessaire lorsque la paroi d'origine est cassée, fissurée, détériorée ou endommagée. Le remplacement d'une pièce défectueuse permet de préserver le bon état de votre réfrigérateur et son utilisation au quotidien.

Caractéristiques :

- Marque : Liebherr
- Référence fabricant : 74212000
- Désignation : Paroi partie haute réfrigérateur
- Type de pièce : Pièce détachée électroménager
- Appareil : Réfrigérateur Liebherr
- Référence à vérifier avant commande : 74212000

Avant de commander, nous vous recommandons de vérifier la référence 74212000 ainsi que la compatibilité avec le modèle exact de votre réfrigérateur Liebherr. En cas de doute, comparez la référence inscrite sur votre ancienne pièce ou contactez-nous avec la référence complète de votre appareil.

Pourquoi remplacer la paroi de votre réfrigérateur ?

Une paroi endommagée peut affecter l'aspect intérieur de l'appareil et certains éléments de rangement ou de protection. Le remplacement par une pièce adaptée permet de conserver votre réfrigérateur dans de bonnes conditions d'utilisation.

Référence pièce : 74212000

FICHE TECHNIQUE

Marque	LIEBHERR
EAN13	3663216053054
Hauteur (cm):	11
Largeur (cm) :	22
Profondeur (cm):	42
Poids (kg) :	0.28

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/carter-frigo-americain/6796--paroi-de-sparation-partie-haute-liebherr.html