

Paroi de séparation partie basse réfrigérateur Liebherr

Référence: 743856800

Voir la fiche produit sur le site





DESCRIPTION

Vous recherchez une paroi partie basse pour réfrigérateur Liebherr ? La référence 743856800 est une pièce détachée destinée au remplacement de la paroi inférieure sur les appareils Liebherr compatibles.

Avec l'utilisation quotidienne, une paroi intérieure de réfrigérateur peut être endommagée, fissurée, cassée ou détériorée. Le remplacement de cette pièce permet de restaurer l'intérieur de votre réfrigérateur et de conserver votre appareil dans de bonnes conditions d'utilisation.

Cette paroi partie basse Liebherr 743856800 est une pièce de remplacement destinée aux réfrigérateurs compatibles avec cette référence.

Caractéristiques du produit

- Marque : Liebherr
- Référence : 743856800
- Désignation : Paroi partie basse
- Type d'appareil : Réfrigérateur
- Type de pièce : Pièce détachée électroménager
- Position : Partie basse du réfrigérateur
- Utilisation : Remplacement d'une paroi endommagée

Remplacement de la paroi partie basse

Une paroi intérieure abîmée peut dégrader l'aspect et la fonctionnalité de votre réfrigérateur. Remplacer uniquement la pièce défectueuse peut être une solution économique permettant de prolonger la durée de vie de votre appareil Liebherr.

La pièce Liebherr 743856800 est donc adaptée au remplacement de la paroi partie basse lorsque cette référence correspond à votre appareil.

Compatibilité réfrigérateur Liebherr

Avant de commander, il est important de vérifier la référence 743856800 ainsi que le modèle exact de votre réfrigérateur Liebherr.

Les pièces détachées peuvent varier selon le modèle, la version et l'année de fabrication de l'appareil. Pour éviter toute erreur, comparez la référence de votre pièce d'origine avec celle indiquée sur cette fiche produit.

FICHE TECHNIQUE

Marque	LIEBHERR
EAN13	3663216053061
Hauteur (cm):	17
Largeur (cm) :	42
Profondeur (cm):	44
Poids (kg) :	560

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/carter-frigo-americain/6798--paroi-de-sparation-partie-basse-liebherr.html