Jeu de charbon porte-balai Hilti SFC-14 2042534

Référence: CHSFC14

Voir la fiche produit sur le site





DESCRIPTION

Un jeu de charbons avec porte-balais d'origine Hilti, référence 2042534, pour retrouver une visseuse SFC-14 qui démarre franchement et tient la charge.

Référence Vigier	CHSFC14
Référence d'origine Hilti	2042534
Type de pièce	Jeu de charbons avec porte-balais pour moteur de visseuse
Origine	Pièce d'origine Hilti
Compatibilité	Visseuse Hilti SFC-14

Comment vérifier que ce jeu de charbons convient à votre visseuse Hilti SFC-14

Cette pièce est un jeu de charbons avec porte-balais, vendu chez Vigier sous la référence CHSFC14. Il correspond à la référence d'origine Hilti 2042534 et il est destiné aux visseuses Hilti SFC-14. Il s'agit d'une pièce d'origine Hilti, et non d'une pièce générique.

Aucune liste de modèles n'est publiée sur cette fiche : la compatibilité annoncée porte sur la visseuse Hilti SFC-14. Pour la confirmer, relevez le nom complet du modèle et le numéro de série sur la plaque signalétique, fixée sur le corps de l'outil. Si votre appareil porte un suffixe ou un intitulé différent, contactez-nous avec le modèle exact avant de commander.

Quand remplacer les charbons d'une visseuse et éviter de la racheter

Les charbons sont des pièces d'usure du moteur : ils frottent en permanence sur le collecteur et se consument au fil des heures de travail. Lorsqu'ils deviennent trop courts, la visseuse démarre difficilement, perd de la puissance, chauffe, produit des étincelles à l'intérieur du carter ou s'arrête par intermittence.

Changer le jeu de charbons suffit souvent à remettre l'outil en état de marche, sans toucher au reste de la visseuse. Le jeu est fourni avec ses porte-balais, ce qui permet de renouveler l'ensemble qui guide et maintient les charbons contre le collecteur. Avant toute intervention, déconnectez l'outil de son alimentation, ouvrez le carter avec précaution et contrôlez l'état du collecteur.

Réparer plutôt que jeter, c'est garder un outil que vous connaissez, prolonger sa durée de vie et éviter un déchet électrique de plus.

Entretien et durabilité

Les charbons s'usent naturellement : contrôlez leur longueur à intervalles réguliers si vous utilisez la visseuse souvent. Dépoussiérez l'intérieur du moteur à l'air sec, sans eau ni solvant, et n'huilez jamais les charbons ni le collecteur. Remplacez toujours les charbons par jeu complet pour que l'usure reste équilibrée, et évitez de forcer l'outil en continu pour préserver le collecteur.

FICHE TECHNIQUE

Marque	HILTI
EAN13	3663216009709

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/charbons-moteur/1055-jeu-de-charbon-avec-porte-balai-visseuse-hilti-sfc-14-vigier.html