Jeu de charbons moteur 6.4x8x25mm pour Hilti TE17 TE42

Référence: CH1774

Voir la fiche produit sur le site



DESCRIPTION

Un jeu de charbons à la cote précise de 6.4 x 8 x 25 mm pour redonner au moteur de votre marteau perforateur Hilti TE42 ou TE17 un fonctionnement régulier.

Référence	CH1774
Dimensions	6.4 x 8 x 25 mm
Type de pièce	Jeu de charbons moteur
Marque de l'outil	Hilti
Type d'outil	Marteau perforateur
Modèles concernés	TE42 / TE17
Famille	Électroportatif

Comment vérifier que les charbons CH1774 conviennent à votre marteau perforateur Hilti

Ce jeu de charbons moteur porte la référence CH1774 et mesure 6.4 x 8 x 25 mm. Il convient pour les marteaux perforateurs Hilti TE42 et TE17. La désignation exacte de votre outil est inscrite sur sa plaque signalétique : relevez-la avant de commander et vérifiez qu'elle correspond bien à TE42 ou à TE17.

Si vous avez déjà démonté vos charbons, **mesurez la section du charbon usé et comparez-la à 6.4 x 8 mm** : un charbon usé est plus court qu'à l'état neuf : les 25 mm correspondent à la pièce neuve livrée dans ce jeu.

Cette fiche concerne uniquement les modèles TE42 et TE17. Si votre outil porte une autre désignation, ne vous fiez pas à la seule ressemblance des charbons : comparez la référence et les trois cotes avant de valider votre commande.

Quand changer les charbons moteur d'un marteau perforateur et comment s'y prendre

Les charbons conduisent le courant jusqu'au rotor du moteur et s'usent par frottement à chaque utilisation. Quand ils deviennent trop courts, l'outil peut démarrer par à-coups, perdre de la puissance, produire des étincelles marquées au niveau du moteur ou s'arrêter en plein travail.

Le remplacement consiste en général à accéder aux porte-charbons, à retirer les charbons usés et à glisser les neufs à leur place. Débranchez toujours l'outil avant toute intervention, et **changez les deux charbons en même temps** pour que l'usure reste équilibrée de chaque côté du moteur.

Remplacer cette seule pièce permet de garder un marteau perforateur qui fonctionne encore bien par ailleurs, plutôt que de le mettre au rebut. C'est une réparation simple, qui prolonge la vie de votre matériel et limite les déchets.

Entretien et durabilité

Lors du changement des charbons, dépoussiérez l'intérieur du carter moteur avec un pinceau sec ou un léger souffle d'air, sans solvant ni produit liquide. Sur un marteau perforateur exposé à la poussière de chantier, ce nettoyage compte particulièrement. Vérifiez que les charbons coulissent librement dans leurs logements, puis contrôlez leur longueur de temps en temps : des charbons remplacés à temps préservent le collecteur et la durée de vie du moteur.

FICHE TECHNIQUE

Marque	HILTI
EAN13	3663216006036

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/charbons-moteur/244-jeu-de-charbons-moteur-64x8x25mm-te17-hilti.html