Jeu de charbons moteur perforateur Hilti TE10 TE5 TE8 1793

Référence: 1793

Voir la fiche produit sur le site



DESCRIPTION

Ces charbons de 5x8x12.5 mm rétablissent un contact régulier entre le moteur de votre perforateur Hilti et son collecteur, là où l'usure provoque étincelles et perte de puissance.

Référence	1793
Type de pièce	Jeu de charbons moteur pour perforateur
Marque de l'outil	Hilti
Modèles concernés	T8, T10, TE10, TE5, TM8
Dimensions	5x8x12.5 mm

Comment vérifier que ces charbons conviennent à votre perforateur Hilti

Ce jeu de charbons moteur, référence 1793, est prévu pour les perforateurs Hilti T8, T10, TE10, TE5 et TM8. Le nom exact de votre outil figure sur sa plaque signalétique : relevez-le et comparez-le à ces cinq modèles avant de commander.

Le contrôle le plus sûr reste la mesure. Retirez un charbon de votre perforateur et comparez ses cotes aux 5x8x12.5 mm indiqués sur cette fiche. Un charbon usé est plus court qu'un neuf, ce qui est normal : l'important est que les autres cotes correspondent.

Si votre modèle ne fait pas partie des cinq cités, ne commandez pas au hasard : la forme et la section d'un charbon varient d'un moteur à l'autre, et un charbon mal ajusté use le collecteur plus vite.

Quand changer les charbons d'un perforateur et comment procéder

Les charbons sont des pièces d'usure : ils frottent en permanence sur le collecteur du moteur et raccourcissent à chaque utilisation. Quand ils deviennent trop courts, le perforateur donne des signes qui ne trompent pas : fortes étincelles dans le moteur, perte de puissance, démarrages irréguliers ou arrêts intermittents en plein travail.

Changer les charbons suffit souvent à relancer un perforateur qui semblait hors d'usage. L'opération consiste à retirer les anciens charbons de leurs logements et à installer les nouveaux. Selon le modèle, ils sont accessibles par des bouchons ou après dépose d'un carter. Débranchez toujours l'outil avant d'intervenir et remplacez les charbons ensemble, pour que l'usure reste équilibrée.

Réparer plutôt que racheter prolonge la vie d'un outil de chantier robuste et évite de jeter un perforateur dont seul un élément d'usure est à bout.

Entretien et durabilité

À chaque changement de charbons, dépoussiérez les logements et le collecteur avec un chiffon sec ou un léger souffle d'air, sans solvant ni produit liquide. Vérifiez que les nouveaux charbons coulissent librement dans leur guide. Évitez de pousser l'outil en surcharge prolongée, qui échauffe le moteur et accélère l'usure. Un contrôle régulier de la longueur des charbons permet de les remplacer avant qu'ils n'abîment le collecteur.

FICHE TECHNIQUE

Marque	HILTI
EAN13	3663216006678
Poids (kg) :	0.015

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/charbons-moteur/246-jeu-de-charbons-moteur-perforateur-hilti-te10.html