Jeu de charbon avec porte-balai Hilti SF-14A CHSF14A 2053624

Référence: CHSF14A

Voir la fiche produit sur le site









DESCRIPTION

Un support de 4 charbons moteur prêt à monter pour redonner vie à votre visseuse Hilti SF-14A ou SFC 14A.

Référence du jeu	CHSF14A
Référence d'origine Hilti	2053624
Type de pièce	Jeu de charbon moteur avec porte-balai
Contenu du jeu	Un support (porte-balai) équipé de 4 charbons moteur
Appareil concerné	Visseuse Hilti
Modèles compatibles	SF-14A, SFC 14A

Comment vérifier que le jeu de charbon CHSF14A convient à votre visseuse Hilti

Ce jeu de charbon est destiné aux visseuses Hilti SF-14A et SFC 14A. Sa référence d'origine chez Hilti est 2053624 : c'est ce numéro, associé au nom du modèle de votre outil, qui permet de commander la bonne pièce sans risque d'erreur.

Pour confirmer la compatibilité, relevez le nom du modèle inscrit sur l'étiquette de votre visseuse et comparez-le aux deux modèles concernés, SF-14A et SFC 14A. Si vous avez déjà déposé l'ancien support, contrôlez aussi que la référence 2053624 correspond à celle que vous recherchez.

Le jeu se présente sous la forme d'**un seul support de 4 charbons moteur** : le porte-balai et ses charbons forment un ensemble unique, et non deux porte-balais séparés. Vous n'avez donc pas à assembler ni à chercher les éléments un par un.

Quand changer les charbons d'une visseuse et pourquoi réparer plutôt que remplacer

Dans le moteur d'une visseuse, les charbons assurent le contact électrique avec la partie tournante. Ils frottent à chaque utilisation et s'usent progressivement. Une perte de puissance, des démarrages irréguliers, des étincelles visibles par les aérations ou un outil qui s'arrête en cours de travail sont les signes classiques de charbons arrivés en fin de vie.

Changer cette seule pièce permet de remettre l'outil en service sans racheter une visseuse complète dont le reste fonctionne encore. **Réparer prolonge la durée de vie d'un outil professionnel** et limite les déchets, un geste cohérent pour un équipement que l'on utilise souvent.

Avant d'ouvrir l'outil, mettez-le hors tension. Remplacez les 4 charbons ensemble, avec leur support, afin que l'usure reste équilibrée dans le moteur, puis contrôlez leur état à intervalles réguliers.

Entretien et durabilité

Pour préserver les nouveaux charbons, dépoussiérez régulièrement les aérations et l'intérieur du carter avec de l'air sec, sans solvant ni produit liquide à proximité du moteur. Évitez les efforts prolongés qui font chauffer l'outil, et vérifiez l'usure des charbons de temps en temps : un contrôle rapide évite une panne en plein chantier.

FICHE TECHNIQUE

Marque	HILTI
EAN13	7613023878643

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/charbons-moteur/3026-jeu-de-charbon-avec-porte-balai-visseuse-hilti-sf-14a-chsf14a.html