Courroie seche Linge Ariston Indesit 1860H9 C00112156

Référence: C00145707

Voir la fiche produit sur le site



DESCRIPTION

Courroie pour seche linge Ariston Indesit Whirlpool

Courroie de type "élastique" :

Il est donc normal que la courroie soit difficile à installer et qu'une tension importante soit nécessaire.

Il est normal que la courroie d'origine soit un peu détendue par rapport à la neuve.

Pensez à nettoyer l'ensemble de l'appareil de la bourre de linge qui peu faire casser la courroie.

Référence connue: C00112156, C00145707, 482000030038, 482000079758

FICHE TECHNIQUE

Marque	INDESIT
EAN13	3663216045721

Fiche produit en ligne :
https://www.vigier-web.fr/courroie/5175-courroie-seche-linge-ariston-indesit-1860h9-c00112156-c00145707-1860-h9-482000079758-482000030038.html