

Fabrique de glace refrigerateur americain Samsung


Référence: DA97-18859B











DESCRIPTION

La **fabrique à glaçons Samsung DA97-18859B** est une pièce d'origine conçue pour garantir une production de glace fiable et rapide sur une large gamme de réfrigérateurs Samsung. Si votre frigo ne produit plus de glaçons, que le bac reste vide ou que la formation de glace est irrégulière, ce module de remplacement DA97-18859B est la solution idéale pour retrouver un fonctionnement optimal.

Compatible avec de nombreux modèles de réfrigérateurs américains Samsung, cette **ice maker DA97-18859B** assure une fabrication automatique efficace grâce à son mécanisme robuste et à sa conception parfaitement adaptée aux circuits de froid Samsung. Facile à installer, elle permet de restaurer rapidement la capacité de votre appareil à produire des glaçons frais au quotidien.

?? Avantages de la fabrique glaçons Samsung DA97-18859B

- Pièce d'origine constructeur Samsung
- Production de glaçons rapide et régulière
- Installation simple et remplacement immédiat
- Compatibilité étendue avec de nombreux modèles de frigos américains
- Solution idéale en cas de panne de fabrication de glaçons

???? Pourquoi choisir la référence DA97-18859B ?

Opter pour la **DA97-18859B** assure une compatibilité parfaite, une longévité accrue du module de glace et une remise en se immédiate de votre distributeur. Cette référence est particulièrement recherchée pour sa fiabilité et son adaptation sans réglage supplémentaire.

???? Symptômes indiquant que cette pièce est à remplacer

- Plus de glaçons produits
- Bac vide malgré le fonctionnement du frigo
- Bruits anormaux lors du cycle de glaçage
- Glaçons déformés ou collés entre eux
- Message d’erreur « Ice Maker »

Pièce d'origine SAMSUNG

Également connu sous la référence DA97?13718B / DA97?13718D

Tension 230V

Vérifier la compatibilité de votre appareil dans l'onglet ci dessous

FICHE TECHNIQUE

Marque	SAMSUNG
EAN13	3663216052200