Joint palier lave linge Candy

Référence: 43013496



DESCRIPTION

JOINT DE PALIER CANDY 43013496 POUR LAVE-LINGE

Le joint de palier Candy 43013496 est une pièce détachée destinée à assurer l'étanchéité au niveau du palier et de l'axe du tambour de votre lave-linge. Avec le temps, un joint usé peut provoquer des fuites d'eau et favoriser la détérioration du palier.

Le remplacement du joint de palier 43013496 permet de restaurer une bonne étanchéité et de contribuer au bon fonctionnement du tambour.

Caractéristiques

- Marque : Candy

- Référence : 43013496
- Type : Joint de palier
- Appareil : Lave-linge
- Fonction : Assurer l'étanchéité du palier et de l'axe du tambour
- Pièce détachée pour réparation

Quand remplacer le joint de palier Candy 43013496 ?

Le joint peut être à remplacer en cas de fuite d'eau au niveau du tambour, de traces d'humidité ou lors du remplacement d'un palier. Un joint défectueux peut laisser pénétrer l'eau jusqu'au roulement et entraîner une usure prématurée du palier.

Il est recommandé de vérifier la référence 43013496 ainsi que la compatibilité avec le modèle exact de votre lave-linge avant toute commande.

FICHE TECHNIQUE

Marque	CANDY
EAN13	3663216053177