


Kit réparation poignée Inox Frigo Congélateur Liebherr

Référence: 9590178



DESCRIPTION

Kit réparation D'ORIGINE pour poignées de porte frigo et congelateur Liebherr

-

Attention, 2 modeles existent en fonction de votre appareil

Références connues: 9590124 et 9590178

Se monte sur les appareils Liebherr avec portes "Swing design"... Portes légèrement arrondies

Il existe un autre modèle avec portes légèrement biseautées. (référence 9590180)

FICHE TECHNIQUE

Marque

LIEBHERR

EAN13

3663216021978