


Sonde détecteur de rotation tambour lave linge LG

Référence: 6501KW2001A



DESCRIPTION

Sonde détecteur de rotation tambour lave linge LG 6501KW2001A

Se monte sur les appareils suivant (liste non exhaustive)

6501KW2001A - 6501KW2001A (LG) (LG) F14030RD - F14220TD - F14220TD (LG) (LG) F1443KDABWQENB - F1443KDABWQENB (LG) (LG) F14931FD - F14953WHS - F74890WH (LG) WD-14391TDK - WD-14391TDK (LG) (LG) WD-14701TDP - WD12476 - WD12476 (LG) (LG) WD14311RDK - WD14311RDK (LG) (LG) WD14313FDK (LG) WD1466FD WD16391FDK (LG)

Vérifiez dans l'onglet compatibilité

Attention suivant l'année de fabrication, il peut exister plusieurs modèles.

Dans le doute nous contacter

FICHE TECHNIQUE

Marque	LG
EAN13	3663216028885