# Joint embout pompe de vidange lave vaisselle Miele 1053542

**Référence:** 1053542

Voir la fiche produit sur le site



## DESCRIPTION

Le joint 1053542 redonne son étanchéité à l'embout de la pompe de vidange de votre lave-vaisselle Miele, et se change idéalement dès que la pompe est démontée.

| | |
|---|---|
| **Référence Miele** | 1053542 |
| **Type de pièce** | Joint d'embout de pompe de vidange |
| **Appareils concernés** | Lave-vaisselle Miele série G5.. et certains lave-vaisselle professionnels Miele |
| **Autre utilisation** | Certaines pompes de lave-linge (W427..., selon la version et le numéro de série) |
| **Moment idéal du remplacement** | Lors du démontage de la pompe de vidange, pour éviter les fuites |
| **Vérification de compatibilité** | Outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » sur cette page |

Comment vérifier que le joint 1053542 convient à votre appareil

Le joint d'embout de pompe de vidange Miele 1053542 est destiné aux lave-vaisselle Miele de la série G5.. et à certains lave-vaisselle professionnels Miele. Il peut aussi équiper des pompes de lave-linge de type W427..., **à condition de contrôler la version et le numéro de série** de la machine, car tous les modèles ne sont pas concernés.

Pour être certain de commander la bonne pièce, relevez la référence de votre appareil sur sa plaque signalétique, puis saisissez-la dans l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » présent sur cette page. La liste des appareils qui utilisent cette pièce n'est pas exhaustive : si votre modèle n'y figure pas, contactez-nous en indiquant sa référence avant de commander.

Si la pompe est déjà démontée, comparez l'ancien joint à la photo de la fiche pour confirmer qu'il s'agit bien de la même pièce.

Changer le joint au démontage de la pompe pour éviter les fuites

Ce joint assure l'étanchéité entre la pompe de vidange et son raccord. Avec les cycles de lavage, la chaleur et les produits détergents, il finit par vieillir. Des traces d'eau autour de la pompe ou sous le lave-vaisselle sont le signe le plus courant qu'il faut le changer.

**Le moment idéal pour le remplacer est le démontage de la pompe** : l'embout est alors accessible et le nouveau joint évite de rouvrir l'appareil plus tard pour une fuite. Avant toute intervention, débranchez l'appareil et fermez l'arrivée d'eau, puis retirez l'ancien joint et mettez le nouveau à sa place.

Remplacer cette seule petite pièce permet de réparer votre machine sans changer la pompe entière, et encore moins l'appareil. C'est un geste simple qui prolonge la durée de vie d'un lave-vaisselle Miele et évite de jeter un équipement qui fonctionne encore.

> Entretien et durabilité
> Lors du changement du joint, nettoyez le logement de l'embout avec un chiffon humide pour retirer les dépôts de calcaire et de graisse, et évitez les solvants ou les produits abrasifs. Contrôlez ensuite l'absence de fuite lors des premiers cycles. Nettoyer régulièrement le filtre et la cuve de votre lave-vaisselle contribue à préserver la pompe et ses joints.

## FICHE TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| **Marque** | MIELE |
| **EAN13** | 4002512454797 |

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/joint-pompe-de-vidange/2964-joint-embout-pompe-de-vidange-lave-vaisselle-miele-1053542.html