Ensemble résistance grill mini four Moulinex SS-986300

Référence: SS-986300

Voir la fiche produit sur le site







DESCRIPTION

Deux résistances grill livrées ensemble, montées en série, pour qu'un mini four Moulinex retrouve un grill qui chauffe à nouveau.

Référence	SS-986300
Type de pièce	Ensemble de deux résistances grill pour mini four
Marque	Moulinex
Puissance	500 W
Longueur	455 mm
Tension	115 V (les deux résistances sont montées en série)
Compatibilité	Mini fours Moulinex (liste non exhaustive, à vérifier avec l'outil de la fiche)

Comment vérifier que la résistance SS-986300 convient à votre mini four

L'ensemble SS-986300 réunit deux résistances grill pour mini four Moulinex, d'une puissance de 500 W et d'une longueur de 455 mm. **La tension de 115 V indiquée par le constructeur est exacte** : les deux résistances sont montées en série, ce qui explique cette valeur. Ne vous étonnez donc pas de la trouver inférieure à celle d'une prise domestique.

La liste des appareils sur lesquels cet ensemble se monte est non exhaustive. Le plus sûr est d'utiliser l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » présent sur cette fiche : saisissez la référence de votre mini four, relevée sur son étiquette signalétique, et vous saurez si la pièce correspond.

Votre modèle n'apparaît pas dans l'outil ? Contactez-nous en indiquant la référence de votre appareil : nous vérifions avec vous avant que vous ne commandiez.

Quand remplacer les résistances grill d'un mini four Moulinex

La résistance grill est l'élément chauffant placé en voûte, qui assure la fonction grill. Soumise à des cycles de chauffe répétés, elle peut finir par claquer ou s'affaiblir. Le signe qui ne trompe pas : le grill ne chauffe plus, ou chauffe de façon inégale, alors que le reste du mini four fonctionne.

Changer cette seule pièce permet de réparer le mini four plutôt que de le remplacer entièrement. Le boîtier, la porte et les accessoires, souvent encore en bon état, continuent ainsi de servir : c'est un geste qui prolonge la durée de vie de l'appareil et limite les déchets.

Avant toute intervention, débranchez le mini four et laissez-le refroidir complètement. Les deux résistances étant montées en série et vendues ensemble, remplacez-les en même temps, en reproduisant le raccordement de l'ancien ensemble. Comparez l'ancienne pièce à la nouvelle : la longueur de 455 mm, la forme et les bornes de raccordement doivent être identiques.

Entretien et durabilité

Débranchez le mini four et attendez qu'il soit froid avant tout nettoyage. Ne projetez jamais d'eau ni de produit décapant directement sur les résistances. Essuyez les parois avec une éponge légèrement humide en évitant de frotter les éléments chauffants. Un four propre limite les projections de graisse brûlées sur les résistances et aide à préserver leur durée de vie.

FICHE TECHNIQUE

Marque	SEB
EAN13	3663216043741

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/resistance-voute-grill/4947-ensemble-resistance-grill-mini-four-moulinex-ss-986300.html