Kit joints palier tambour lave linge Miele 7106115

Référence: 7106115

Voir la fiche produit sur le site





DESCRIPTION

Votre ancien kit de palier portait un numéro de la série 7106110 à 7106114 : le 7106115 est désormais la référence à commander.

Référence	7106115
Références remplacées	7106110 / 7106111 / 7106112 / 7106113 / 7106114
Type de pièce	Kit joints de palier de tambour
Marque de l'appareil	Miele
Appareil concerné	Lave-linge

Quelle référence choisir quand l'ancien kit palier Miele n'est plus vendu

Miele a remplacé cinq références successives par une seule : **le kit 7106115 succède aux kits 7106110, 7106111, 7106112, 7106113 et 7106114**. Si l'une de ces références figure sur votre ancienne facture, sur une notice de réparation ou dans les conseils d'un réparateur, c'est ce numéro qu'il faut désormais saisir. Inutile de chercher la version exacte de votre ancien kit : une seule référence couvre toute la série.

Avant de commander, relevez le modèle complet de votre lave-linge sur sa plaque signalétique, avec toutes ses lettres et tous ses chiffres, et vérifiez qu'il correspond aux compatibilités de cette fiche. Cela évite un retour de colis et une machine immobilisée plus longtemps que nécessaire.

Palier de tambour usé : comment le reconnaître et réparer le lave-linge

Le palier de tambour maintient le tambour en rotation à l'arrière de la cuve. Avec les années, les joints perdent leur étanchéité et l'eau finit par atteindre le roulement. Les signes les plus courants sont un grondement ou un bruit métallique à l'essorage, un tambour qui présente du jeu quand on le secoue à la main, ou des traces d'humidité et de rouille à l'arrière de la cuve.

Remplacer le palier suppose d'ouvrir l'appareil et d'accéder au tambour : c'est une intervention de fond, à aborder avec méthode et à confier à un réparateur si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type de démontage. **Réparer le palier permet de garder un lave-linge Miele qui fonctionne encore** plutôt que de le remplacer, ce qui allonge sa durée de vie et évite de jeter une machine entière pour une seule pièce usée.

> Entretien et durabilité
>
> Un palier remis à neuf dure plus longtemps si le tambour n'est pas surchargé : respectez la charge maximale indiquée par Miele pour votre modèle et posez la machine bien d'aplomb. Après la réparation, faites tourner le tambour à la main pour vérifier qu'il n'accroche pas. Contrôlez de temps en temps l'arrière de la cuve : toute trace d'humidité signale un joint à surveiller.

FICHE TECHNIQUE

Marque	MIELE
EAN13	4002516817253

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/roulement-a-billes/6912--kit-joints-palier-tambour-lave-linge-miele--miele.html