
Kit de 2 sondes réfrigerateur Liebherr 9590186-01 959018601

Référence: 9590186

Voir la fiche produit sur le site





DESCRIPTION

Ce kit de modification Liebherr réunit une sonde d'air et une sonde d'évaporateur de 4 kohms pour traiter le givre excessif d'un réfrigérateur encastrable, sans changer sa carte électronique.

Références	9590186 / 9590186-01 / 959018601
Marque	Liebherr (pièce d'origine)
Type de pièce	Kit de 2 sondes : sonde d'air (repère rouge) et sonde d'évaporateur (repère vert)
Valeur des sondes	4 kohms (4000 ohms)
Contenu du kit	2 sondes, support de sonde, joint, vis, support de câble, notice de montage
Appareils concernés	Réfrigérateurs encastrables Liebherr avec évaporateur encastré, sans BioFresh
Carte électronique	Pas de changement en passant d'une régulation 1 sonde à 2 sondes

Comment vérifier que le kit 9590186 convient à votre réfrigérateur Liebherr

Ce kit est prévu pour les réfrigérateurs encastrables Liebherr dont l'évaporateur est encastré et qui ne disposent pas du système BioFresh. Sa référence est 9590186, mais vous la verrez aussi écrite 9590186-01 ou 959018601 : ces trois écritures désignent exactement le même kit, quelle que soit celle qui figure sur votre devis ou sur votre notice.

C'est une pièce d'origine Liebherr, pensée pour corriger le givre excessif et non une simple sonde de rechange vendue à l'unité. Les deux sondes du kit sont des sondes de 4 kohms. Pour confirmer la compatibilité, relevez la référence de votre appareil sur sa plaque signalétique, puis saisissez-la dans l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » de cette fiche. Un doute persiste ? Contactez-nous avant de commander.

Passer d'une régulation à 1 sonde à 2 sondes sans changer la carte

Un givre qui s'accumule dans la cuve est le signe qui conduit à ce kit. En ajoutant une seconde sonde, la régulation surveille à la fois l'air du compartiment et l'évaporateur. **La carte électronique d'origine est conservée** : vous réparez votre appareil au lieu de le remplacer en entier, ce qui prolonge sa durée de vie.

Le montage suit une notice de 21 étapes. Il faut débrancher l'appareil, démonter le cache frontal, desserrer le condenseur, percer l'orifice du boîtier à l'arrière, puis l'étancher avec de la colle d'étanchéité, à prévoir de votre côté. Un peu d'habitude du bricolage est donc utile.

Ne permutez pas les deux sondes : la sonde d'air porte un repère rouge, la sonde d'évaporateur un repère vert, et chacune se branche à l'emplacement de sa couleur.

Entretien et durabilité

Après la pose, vérifiez que l'orifice à l'arrière est bien étanché à la colle et que les câbles des sondes sont fixés sans pincement. Évitez l'eau sur les connecteurs et ne grattez jamais le givre avec un objet pointu près de l'évaporateur.

FICHE TECHNIQUE

Marque	LIEBHERR
EAN13	3663216053412

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/sonde/5951--kit-de--sondes-evapo-pour-givre-excessif-liebherr.html