Ventilateur compact congélateur armoire Liebherr 6108116

Référence: 6108116

Voir la fiche produit sur le site







DESCRIPTION

Ce ventilateur compact Liebherr, de référence fabricant RDE113-23/9R, se commande avec deux références : 6108116 et 610811601.

Références article	6108116 / 610811601
Référence fabricant du ventilateur	RDE113-23/9R
Type de pièce	Ventilateur compact de congélateur armoire
Marque d'appareil	Liebherr
Tension d'alimentation	9 VDC
Puissance	1,5 W
Intensité	165 mA
Compatibilité	Outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » sur la fiche Comment vérifier que ce ventilateur convient à votre congélateur Liebherr

Cette pièce est annoncée sous deux références, **6108116 et 610811601**. Si vous avez relevé l'une ou l'autre sur l'ancien ventilateur, sur une facture ou dans une notice de réparation, elle correspond à cette fiche. La référence fabricant du moteur, RDE113-23/9R,

peut aussi servir de point de comparaison.

Pour confirmer la compatibilité, relevez le modèle exact de votre congélateur armoire sur sa plaque signalétique, puis saisissez-le dans l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » présent sur cette page. Si votre modèle n'apparaît pas, contactez-nous avec la référence de votre appareil avant de passer commande : nous vérifierons avec vous.

Contrôlez également les caractéristiques électriques : ce ventilateur fonctionne en **9 VDC**, avec une puissance de 1,5 W et une intensité de 165 mA. Ces valeurs doivent correspondre à celles de la pièce que vous remplacez.

Remplacer un ventilateur de congélateur plutôt que l'appareil

Dans un congélateur armoire, le ventilateur fait circuler l'air froid. Un ventilateur qui ne tourne plus, qui tourne par à-coups ou qui fait un bruit inhabituel est le signe d'une pièce à remplacer. Changer ce seul composant permet de conserver un appareil dont le reste fonctionne encore.

Avant toute intervention, débranchez le congélateur et vérifiez que le nouveau ventilateur porte bien la même tension d'alimentation que l'ancien. Réparer avec la pièce adaptée évite de se séparer d'un congélateur Liebherr en état de marche et prolonge sa durée de vie.

> Entretien et durabilité
> Un ventilateur de froid fonctionne longtemps s'il reste propre. Lors du remplacement, dépoussiérez délicatement les pales et leur environnement avec un chiffon sec ou un pinceau souple, sans eau ni produit chimique sur le moteur. Dégivrez et nettoyez régulièrement le congélateur selon les conseils de la notice Liebherr pour éviter que le givre ou la poussière ne gêne la rotation.

FICHE TECHNIQUE

Marque	LIEBHERR
EAN13	3663216041655

Fiche produit en ligne :
https://www.vigier-web.fr/ventilateur-frigo-congelateur-americain/4250-ventilateur-compact-congelateur-armoire-liebherr-6108116.html