


Jeu de charbons moteur pour lave linge Bosch Siemens Viva

Indeks: 00616505



OPIS

Jeu de charbons moteur pour lave linge Bosch Siemens Viva

References connues 00616505, 616505

Dimensions:

Epaisseur: 5mm, Largeur: 13,5mm, Longueur: 43mm

Au bout d'un certain temps de fonctionnement le frottement des charbons sur le rotor du moteur se trouvent usés.

Il est nécessaire de ne pas attendre pour les remplacer afin d'éviter d'endommager le moteur.

Des signes d'usures peuvent être détectés lors du fonctionnement de l'appareil, comme des crépitements

inhabituels, ou un code erreur sur les appareils possédant un afficheur comme : F 21

Avant le remplacement, il est conseillé de vérifier l'état du rotor du moteur et de le nettoyer si nécessaire.

FICHE TECHNIQUE

Marka	BOSCH
EAN13	3663216041600