

Sonde de dégivrage partie frigo Samsung

Référence: DA32-00029M



DESCRIPTION

Sonde de dégivrage pour frigo Samsung

Erreur connue 5E ou SE

Référence connue: DA32-00029M

Se monte sur les appareils suivant:

SAMSUNG RM25KGRS1/XEF

SAMSUNG RS61782GDSDL/EF

SAMSUNG RS61782GDSP/EF

SAMSUNG RS6178UGDSR/EF

SAMSUNG RSG5DURS1/XEF

SAMSUNG RSG5FUBP1/XEF

SAMSUNG RSG5FUPS1/XEF

SAMSUNG RSG5FURS1/XEF

SAMSUNG RSG5PUBP1/XEF

SAMSUNG RSG5PUBP2/XEF

SAMSUNG RSG5PUMH1/XEF

SAMSUNG RSG5PUPN1/XEF

SAMSUNG RSG5PURS1/XEF

SAMSUNG RSG5PUSL

SAMSUNG RSG5PUSL1/XEF

SAMSUNG RSG5UCRS1/XEF

FICHE TECHNIQUE

Marque	SAMSUNG
EAN13	3663216051418
Poids (kg) :	0.03