


# Sonde détecteur de rotation tambour lave linge LG

Referentie: 6501KW2001A



## OMSCHRIJVING

Sonde détecteur de rotation tambour lave linge LG 6501KW2001A

Se monte sur les appareils suivant (liste non exhaustive)

6501KW2001A - 6501KW2001A (LG) (LG) F14030RD - F14220TD - F14220TD (LG) (LG) F1443KDABWQENB - F1443KDABWQENB (LG) (LG) F14931FD - F14953WHS - F74890WH (LG) WD-14391TDK - WD-14391TDK (LG) (LG) WD-14701TDP - WD12476 - WD12476 (LG) (LG) WD14311RDK - WD14311RDK (LG) (LG) WD14313FDK (LG) WD1466FD WD16391FDK (LG)

Vérifiez dans l'onglet compatibilité

Attention suivant l'année de fabrication, il peut exister plusieurs modèles.

Dans le doute nous contacter

## FICHE TECHNIQUE

|       |               |
|-------|---------------|
| Merk  | LG            |
| EAN13 | 3663216028885 |