Durit origine boite cuve lave linge Miele W430 W432 W433

Référence: 43119

Voir la fiche produit sur le site







DESCRIPTION

Durit accordeon pour lave linge Miele (Lave linge des années 1980)

Pièce d'origine NEUVE (Dernier exemplaire en stock)

Durit entre la boite à produit et la cuve

Diametre coté cuve: 43mm environ

Dimension coté boite: 85x50mm environ

Réference origine: 43119

Se monte sur les appareils W430 W432 W433 W434 W434S W435

FICHE TECHNIQUE

Marque	MIELE
EAN13	3663216039379

Fiche produit en ligne :
https://www.vigier-web.fr/durit-boite-cuve/4357-durit-origine-boite-cuve-lave-linge-miele-w430-w432-w433-w434-w434s-w435-43119.html