

KIT JOINT AXIAL ET BAGUE INOX PALIER LAVE LINGE MIELE

Référence: 5387003



DESCRIPTION

Kit reparation palier tambour lave linge Miele:

Ce kit est composé:

- 1 joint de cuve
- 1 joint axial
- 1 Bague Inox

Référence et dimensions du joint 827 SSSP 65-76 10/18P

FICHE TECHNIQUE

Marque	MIELE
EAN13	3663216011009

- Téléphone : 05 53 68 75 00 - Email : info@vigier-web.fr