Joint bas de porte lave vaisselle Miele 12819810 6451248

Référence: 12819810

Voir la fiche produit sur le site







DESCRIPTION

Une seule référence à retenir : 12819810, la dernière en date pour ce joint bas de porte de lave-vaisselle Miele, qui regroupe les anciens codes 6451240 à 6451248.

Référence actuelle	12819810
Anciennes références	6451240 / 6451241 / 6451242 / 6451243 / 6451244 / 6451245 / 6451246 / 6451247 / 6451248
Type de pièce	Ensemble joint bas de porte
Appareil concerné	Lave-vaisselle Miele
Compatibilité	À contrôler avec l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » de la fiche

Joint bas de porte Miele : 12819810 ou ancienne référence, laquelle commander ?

Miele a fait évoluer la référence de ce joint au fil du temps. La référence 12819810 est la plus récente et elle est connue sous neuf anciens codes : 6451240, 6451241, 6451242, 6451243, 6451244, 6451245, 6451246, 6451247 et 6451248. Si votre ancien joint, votre facture ou une recherche en ligne mentionne l'un d'eux, c'est bien cette pièce qu'il vous faut.

Une seule référence suffit à la commande, quel que soit l'ancien code relevé : inutile de chercher la bonne variante parmi les neuf numéros.

Pour confirmer que le joint convient à votre appareil, utilisez l'outil « Vérifier la compatibilité de votre appareil » présent sur cette fiche, avec la référence complète de votre lave-vaisselle inscrite sur sa plaque signalétique. Si votre modèle n'apparaît pas dans l'outil, contactez-nous avant de commander : nous vérifierons avec vous.

Fuite en bas de porte : remplacer le joint plutôt que l'appareil

Le joint bas de porte ferme l'espace entre la porte et la cuve, en partie basse. Avec les cycles de lavage, la chaleur et les produits, il durcit, se fissure ou se déforme. Une flaque d'eau devant le lave-vaisselle après un cycle, un joint qui ne plaque plus contre la cuve ou des traces de dépôts à cet endroit indiquent qu'il est temps de le changer.

Remplacer cette seule pièce rétablit l'étanchéité sans toucher au reste de l'appareil. Un lave-vaisselle dont le moteur et la pompe fonctionnent encore n'a pas à être mis au rebut pour un joint usé : réparer prolonge sa durée de vie et évite de jeter un appareil entier.

Avant toute intervention, débranchez le lave-vaisselle et nettoyez l'emplacement du joint pour poser la pièce neuve sur une surface propre.

Entretien et durabilité

Essuyez régulièrement le joint avec une éponge douce et de l'eau chaude savonneuse pour retirer les résidus de graisse et de détergent. Évitez les produits abrasifs et les solvants, qui abîment la surface. Laissez la porte entrouverte après un cycle pour que l'humidité s'évacue : un joint propre et sec garde sa souplesse plus longtemps.

FICHE TECHNIQUE

Marque	MIELE
EAN13	4002516907183

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/joint-bas-de-porte/3117-joint-bas-de-porte-lave-vaisselle-miele-g1120-g1230-6451245.html