KIT JOINT AXIAL ET BAGUE INOX PALIER LAVE LINGE MIELE

Référence: 5387003

Voir la fiche produit sur le site



DESCRIPTION

Kit reparation palier tambour lave linge Miele:

Ce kit est composé:

- 1 joint de cuve

- 1 joint axial

- 1 Bague Inox

Référence et dimensions du joint 827 SSSP 65-76 10/18P

Réferences connues: 5387000, 5387001, 5387002, 5387003, 5387007 (evolution de réferences, l'une remplace l'autre...)

FICHE TECHNIQUE

Marque	MIELE
EAN13	3663216011009

Fiche produit en ligne : https://www.vigier-web.fr/palier-tambour/1465-kit-joint-axial-et-bague-inox-palier-lave-linge-miele-5387003-3589003.html