

Durit origine boite cuve lave linge Miele W430 W432 W433

Indeks: 43119



OPIS

Durit accordéon pour lave linge Miele (Lave linge des années 1980)

Pièce d'origine NEUVE (Dernier exemplaire en stock)

Durit entre la boite à produit et la cuve

Diametre coté cuve: 43mm environ

Dimension coté boite: 85x50mm environ

Référence origine: 43119

Se monte sur les appareils W430 W432 W433 W434 W434S W435

FICHE TECHNIQUE

Marka	MIELE
EAN13	3663216039379