

Durit accordeon boite-cuve lave linge frontal Miele 3182800

Referens: 3182800



BESKRIVNING

Durit accordeon pour lave linge Miele

Cette durit mermet la liaison entre la boite à produits et la cuve. A la longue avec les produits lessiviels, la durit devien dure et se perce.

Durit d'origine Miele livrée avec ses colliers.

Se monte sur une serie de lave linge Miele menager et professionnels.

references connues : 3182800, 2883350

FICHE TECHNIQUE

Varumärke

MIELE

EAN13

3663216001246